



Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3825	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	2,165.1 HRS

FALLA REPORTADA: “SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR”





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3825	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	2,165.1 HRS

*DESMONTAJE DE TRANSMISIÓN PARA REPARACIÓN





VHSA - 0090

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3825	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	2,165.1 HRS

*REEMPLAZO DE RETEN DE LA TURBINA DE LA CAJA DE TRANSMISIÓN POR FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





VHSA - 0090

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3825	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	2,165.1 HRS

***SE EMPASTA PARA COLOCAR JUNTA DE LA TRANSMISIÓN**





VHSA - 0090

Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3825	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	2,165.1 HRS

*REEMPLAZO DE JUNTA DE LA TRANSMISIÓN





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3825	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	2,165.1 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3825	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	2,165.1 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3825	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	2,165.1 HRS

*SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF3825	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	2,165.1 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO REQUIERE REEMPLAZO DE TAPÓN DEL RADIADOR POR DETERIORO.