



Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3834	Fecha:	15/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,001.9 HRS

FALLA REPORTADA: “PEQUEÑO LAGRIMEO DE ACEITE POR CONEXIÓN DE DESPLAZADOR LATERAL”

***REEMPLAZO DE ORING DE CONEXIÓN DE GATO DE INCLINACIÓN**





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF3834	Fecha:	15/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,001.9 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (2 LTS)**

