



|          |        |              |              |            |           |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0315 | N. Orden:  | KAUF3807     | Fecha:     | 16/08/2024 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FGU25    | Serie:     |           | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | 6,260 HRS  |

## ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"***

### **\*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3807     | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 6,260 HRS  |


**\*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL**





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3807     | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 6,260 HRS  |


## \*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





|          |        |              |              |            |           |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0315 | N. Orden:  | KAUF3807     | Fecha:     | 16/08/2024 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FGU25    | Serie:     |           | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | 6,260 HRS  |

## \*DRENADO Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3807     | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 6,260 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3807     | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 6,260 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3807     | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 6,260 HRS  |

## \*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3807     | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 6,260 HRS  |

## \*DRENADO Y SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3807     | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 6,260 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3807     | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 6,260 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





|          |        |              |              |            |           |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0315 | N. Orden:  | KAUF3807     | Fecha:     | 16/08/2024 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FGU25    | Serie:     |           | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | 6,260 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE BUJIAS





|          |        |              |              |            |           |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0315 | N. Orden:  | KAUF3807     | Fecha:     | 16/08/2024 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FGU25    | Serie:     |           | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | 6,260 HRS  |

**\*LAVADO A PRESIÓN DE MALLA**





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3807     | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 6,260 HRS  |

**\*SE RETIRA TAPA DE RESPIRADERO PARA LAVAR**





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3807     | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 6,260 HRS  |


## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3807     | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 6,260 HRS  |

## \*LAVADO Y DESENGRASADO DE CADENAS Y MÁSTIL





|          |        |              |              |            |           |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0315 | N. Orden:  | KAUF3807     | Fecha:     | 16/08/2024 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FGU25    | Serie:     |           | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | 6,260 HRS  |

## \*LUBRICACIÓN DE CADENAS





|          |        |              |              |            |           |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0315 | N. Orden:  | KAUF3807     | Fecha:     | 16/08/2024 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FGU25    | Serie:     |           | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | 6,260 HRS  |

## \*ENGRASADO EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |           |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | GIL MARTINEZ | <b>Código QR:</b> | VHSA-0315 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3807     | <b>Fecha:</b>     | 16/08/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FGU25    | <b>Serie:</b>     |           | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 6,260 HRS  |

## \*ENGRASADO DE MÁSTIL





|          |        |              |              |            |           |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0315 | N. Orden:  | KAUF3807     | Fecha:     | 16/08/2024 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FGU25    | Serie:     |           | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | 6,260 HRS  |

## \*HORÓMETRO






|          |        |              |              |            |           |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | GIL MARTINEZ | Código QR: | VHSA-0315 | N. Orden:  | KAUF3807     | Fecha:     | 16/08/2024 |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 32-8FGU25    | Serie:     |           | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | 6,260 HRS  |

### \*PLACA DE DATOS

**CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA**

|                                                      |               |                            |              |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| MODELO                                               | 32-8FG25      | VIA DELANTERA              | 960MM        |
| Nº DE CODIGO DE MODELO ESPECIAL, MODELO DE ACCESORIO | FSVE62        | TAMAÑO DEL NEUMÁTICO DEL.  | 7.00-12/5.00 |
| Nº DE BASTIDOR                                       | 328FG25-91395 | PRESIÓN DEL NEUMÁTICO DEL. | SOLID        |
| PESO DE LA CARRETILLA                                | 1050KG        | TAMAÑO DEL NEUMÁTICO TR.   | 6.00-9/4.00  |
| ALTURA DE ELEVACIÓN MÁXIMA                           | 4700MM        | PRESIÓN DEL NEUMÁTICO TR.  | SOLID        |
|                                                      |               | AÑO DE PRODUCCIÓN          | 2021 TIPO    |
|                                                      |               | POTENCIA NOMINAL           | 38KW         |


**CAPACIDAD CON EL MÁSTIL VERTICAL EQUIPADO COMO SE MUESTRA**

|                     |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|
| CAPACIDAD           | 2000KG | 1810KG | 1320KG |
| CENTRO DE CARGA "B" | 500MM  | 600MM  | 1000MM |


**TOYOTA**

TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION  
 2-1, Toyoda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-8671 Japan