



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	15/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,212.7 H

FALLA REPORTADA: "PERDIDA DE POTENCIA"

***SE RETIRA EL MÓDULO PARA LLEVAR A REPARARLO**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	15/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,212.7 H

***MÓDULO AVERIADO POR CORTO CIRCUITO**





VHSA-0106

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	15/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,212.7 H

***SE DESARMA EL MÓDULO PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN**







VHSA-0106

Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	15/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,212.7 H


*CONDICIONES EN LAS QUE ESTABA EL MÓDULO DEL EQUIPO





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	15/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,212.7 H

***EL EQUIPO SE LAVA Y SE INSTALA EL MÓDULO REPARADO**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	15/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	10,212.7 H

*PLACA DE DATOS

