



VHSA-0306

Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	15/08/2024
Equipo:	THYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,164.5 HRS

FALLA REPORTADA: “NO BAJA EL MÁSTIL”

*SE ENCUENTRA TORNILLO FLOJO, LO CUAL PROBOCA QUE EL MÁSTIL NO BAJE





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	15/08/2024
Equipo:	THYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,164.5 HRS

***CAMBIO DE UN TORNILLO PASANTE DE BASE DE CADENAS DE MÁSTIL**





Empresa:	PROMEXMA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0306	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	15/08/2024
Equipo:	THYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13167V	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,164.5 HRS

✓ EQUIPO QUEDA OPERATIVO

