



VHSA-0290

Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3802	Fecha:	12/08/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-05	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	8,076.1 HRS

*REEMPLAZO DE CABLES DE BUJIAS Y REEMPLAZO DE BOBINA PARA BUJIA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3802	Fecha:	12/08/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-05	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	8,076.1 HRS

***SE ENCONTRO EL EQUIPO INHABILITADO POR FALLA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE, SE RETIRA BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA SU REEMPLAZO**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3802	Fecha:	12/08/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-05	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	8,076.1 HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3802	Fecha:	12/08/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-05	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	8,076.1 HRS


***SE RETIRAN LOS INYECTORES PARA SU LIMPIEZA**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3802	Fecha:	12/08/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-05	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	8,076.1 HRS

***SE RETIRAN LOS INYECTORES PARA SU LIMPIEZA**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3802	Fecha:	12/08/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-05	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	8,076.1 HRS

*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRARON LOS INYECTORES





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3802	Fecha:	12/08/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-05	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	8,076.1 HRS


*LIMPIEZA DE INYECTORES GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3802	Fecha:	12/08/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-05	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	8,076.1 HRS

*INSTALACIÓN DE INYECTORES





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3802	Fecha:	12/08/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-05	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	8,076.1 HRS

***REFACCIONES SUMINISTRADAS QUE SE CAMBIARON**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0290

Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3802	Fecha:	12/08/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-05	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	8,076.1 HRS

***HORÓMETRO**



WWW.KAUFMANN.MX



VHSA-0290

Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF3802	Fecha:	12/08/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-05	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	ALMACEN LERMA	Horómetro:	8,076.1 HRS

✓ QUEDA OPERATIVO EL EQUIPO

