



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

***REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

***SE RASPA Y LIMPIA MÁSTIL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

***SE PONE DESENGRASANTE A LAS CADENAS**

***LAVADO A PRESIÓN DE CADENAS**

***LUBRICACIÓN DE CADENAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

*ENGRASADO DE MÁSTIL EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

✓ EQUIPO QUEDA OPERATIVO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

***HORÓMETRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF3806	Fecha:	13/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:		Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,177.4 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SERVICIO INTERNO AL RADIADOR, EL EQUIPO ANDA OPERANDO, PERO SI LO REQUIERE PARA DESCARTAR CALENTAMIENTO; EN SU CASO CAMBIAR JUNTA DE CABEZOTE.