



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF3805	Fecha:	1308/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,131.4 H

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF3805	Fecha:	1308/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,131.4 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF3805	Fecha:	1308/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,131.4 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF3805	Fecha:	1308/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,131.4 H

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF3805	Fecha:	1308/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,131.4 H

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF3805	Fecha:	1308/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,131.4 H

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF3805	Fecha:	1308/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,131.4 H


*CONDICIONES DEL EQUIPO ANTES DE LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF3805	Fecha:	1308/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,131.4 H

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF3805	Fecha:	1308/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,131.4 H

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF3805	Fecha:	1308/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,131.4 H

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF3805	Fecha:	1308/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,131.4 H

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF3805	Fecha:	1308/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,131.4 H

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF3805	Fecha:	1308/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	13,131.4 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE SELLOS POR FUGA EN EL CILINDRO DE INCLINACIÓN.
- REQUIERE DESMONTAJE DE SILENCIADOR PARA VER DONDE ESTÁ ROTO.
- DESMONTAJE DE RADIADOR PARA SU LAVADO.
- REQUIERE GOMAS DE LOS CILINDROS DE INCLINACIÓN.
- REQUIERE ESCANEAR.

