



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	14/08/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-P	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZÓN	Horómetro:	6,986.1 HRS

FALLA REPORTADA: “FALLA AL MOMENTO DE ARRANCAR, EL CHECKDE LA BATERÍA SE ENCUENTRA ENCENDIDO”




***REEMPLAZO DE ALTERNADOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	14/08/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-P	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZÓN	Horómetro:	6,986.1 HRS

***SE RETIRA TAPA DE PUNTERÍA PARA CALIBRARLAS**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	14/08/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-P	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZÓN	Horómetro:	6,986.1 HRS

***CALIBRACIÓN DE PUNTERÍAS Y REVISIÓN DE CARGA DE ALTERNADOR**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0286	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	14/08/2024
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-P	Serie:	AF17D20385	Ubicación:	TEMOZÓN	Horómetro:	6,986.1 HRS

*INSTALACIÓN DE CABLES NUEVOS

