



Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT510	Fecha:	20/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,303.6 HRS

FALLA REPORTADA: “NO ARRANCA”

***REEMPLAZO DE BOMBA ELÉCTRICA DE COMBUSTIBLE**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT510	Fecha:	20/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,303.6 HRS

✓ EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	INT510	Fecha:	20/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,303.6 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE NECESITA CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR Y LIMPIEZA AL MOTOR DEL EQUIPO.