



Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3839	Fecha:	20/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	4,050 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE"

***SE ENCUENTRA FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR RETEN DE GATO HIDRÁULICO DE INCLINACIÓN**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3839	Fecha:	20/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	4,050 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE GATO HIDRÁULICO DE INCLINACIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3839	Fecha:	20/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	4,050 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (20 LTS)**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:	ING. CARLOS SANDIN	Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF3839	Fecha:	20/08/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	4,050 HRS

***MONTAJE DE GATO HIDRÁULICO CON SELLOS NUEVOS, SE PONE A PRUEBA**

