



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3843	Fecha:	17/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,746.8 HRS

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3843	Fecha:	17/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,746.8 HRS

***REVISIÓN DE ACEITE HIDRÁULICO QUE ESTÉ EN EL NIVEL CORRECTO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3843	Fecha:	17/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,746.8 HRS

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3843	Fecha:	17/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,746.8 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE SUCCIÓN Y FILTRO DE RETORNO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3843	Fecha:	17/08/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,746.8 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

