



Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0083	N. Orden:	KAUF3848	Fecha:	23/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P33000	Serie:	T39A-10503	Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	7,792.4 HRS


***FUGA EN TUBERÍA DE TUBERIA DE INYECCIÓN**





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0083	N. Orden:	KAUF3848	Fecha:	23/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P33000	Serie:	T39A-10503	Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	7,792.4 HRS

*ARMADO DE TUBERIA DE INYECCIÓN





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0083	N. Orden:	KAUF3848	Fecha:	23/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P33000	Serie:	T39A-10503	Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	7,792.4 HRS


*MONTAJE DE BOMBA DE INYECCIÓN Y MONTAJE DE INYECTORES





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0083	N. Orden:	KAUF3848	Fecha:	23/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P33000	Serie:	T39A-10503	Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	7,792.4 HRS

*MONTAJE DE INYECTORES





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0083	N. Orden:	KAUF3848	Fecha:	23/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P33000	Serie:	T39A-10503	Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	7,792.4 HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE INYECCIÓN





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0083	N. Orden:	KAUF3848	Fecha:	23/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P33000	Serie:	T39A-10503	Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	7,792.4 HRS

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (10 LTS)**





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0083	N. Orden:	KAUF3848	Fecha:	23/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P33000	Serie:	T39A-10503	Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	7,792.4 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





Empresa:	ADA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0083	N. Orden:	KAUF3848	Fecha:	23/08/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	P33000	Serie:	T39A-10503	Ubicación:	CARD/VHSA	Horómetro:	7,792.4 HRS

OBSERVACIONES:

- ✓ ARMADO DE MULTIPLE DE ADMISIÓN.
- ✓ MONTAJE DE TAPA DE PUNTERIAS.
- ✓ PURGADO DE LINEA DE COMBUSTIBLE.

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIAR TERMINALES DE BATERÍA.