



VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF3859	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CEDIS CD. DEL CARMEN	Horómetro:	5,615.6 HRS

***SE DESARMA VOLANTE PARA REEMPLAZAR COMPONENTES DEL CLAXÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF3859	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CEDIS CD. DEL CARMEN	Horómetro:	5,615.6 HRS

*REEMPLAZO DE ARNES DE PIN DE CLAXÓN Y PIN DE CLAXÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF3859	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CEDIS CD. DEL CARMEN	Horómetro:	5,615.6 HRS

***REEMPLAZO DE CONTACTO SUPERIOR E INFERIOR DE BOTÓN DE CLAXÓN**





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF3859	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CEDIS CD. DEL CARMEN	Horómetro:	5,615.6 HRS

*REEMPLAZO DE CLAXÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF3859	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CEDIS CD. DEL CARMEN	Horómetro:	5,615.6 HRS

***SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE EXTINTOR REFORZADA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF3859	Fecha:	26/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CEDIS CD. DEL CARMEN	Horómetro:	5,615.6 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS

