



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,222.5 H

***REEMPLAZO DE BATERÍA, SE INSTALA BATERÍA NUEVA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,222.5 H

*CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRABA EL VENTILADOR DEL RADIADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,222.5 H

*REEMPLAZO DE VENTILADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,222.5 H

*INSTALACIÓN DE VENTILADOR NUEVO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/08/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,222.5 H

*HORÓMETRO

