



Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	INT535	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	NISSAN UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***SE ENCONTRO REBOSADO EL NIVEL DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE AUXILIAR**

***SE LAVÓ Y SE PUSO A NIVEL OPTIMO DE ANTICONGELANTE EL DEPOSITO AUXILIAR**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	INT535	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	NISSAN UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***SE TENSO BANDA DE MOTOR (ALTERNADOR Y BOMBA DE AGUA)**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	INT535	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	NISSAN UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	INT535	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	NISSAN UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REEMPLAZAR CHICOTE DE ACERCAMIENTO

