



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3895	Fecha:	04/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,114.5 H

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS”

***DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3895	Fecha:	04/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,114.5 H

*DRENADO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3895	Fecha:	04/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,114.5 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3895	Fecha:	04/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,114.5 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3895	Fecha:	04/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,114.5 H

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3895	Fecha:	04/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,114.5 H

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3895	Fecha:	04/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,114.5 H

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3895	Fecha:	04/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,114.5 H

*ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF3895	Fecha:	04/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,114.5 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BAYONETA DE TRANSMISIÓN.
- REEMPLAZO DE TAPON DE TAPA DE PUNTERIA.
- UN FARO BLUESPOT LADO IZQUIERDO.