



Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0162	N. Orden:	KAUF3890	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503A6981	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	697.4 HRS

FALLA REPORTADA: "FUGA DE ACEITE"***SE DIAGNÓSTICA FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR MANGUERAS DEL CILINDRO DESPLAZADOR**



Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0162	N. Orden:	KAUF3890	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503A6981	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	697.4 HRS

*FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR MANGUERAS DEL CILINDRO DESPLAZADOR





Empresa:	PROVIQSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0162	N. Orden:	KAUF3890	Fecha:	03/09/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPYD50	Serie:	230503A6981	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	697.4 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN

