




Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF3908	Fecha:	06/09/2024
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,040.8 H

***REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR**





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF3908	Fecha:	06/09/2024
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,040.8 H

***REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR**

***REEMPLAZO DE CABLES DE BUJIAS**





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF3908	Fecha:	06/09/2024
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,040.8 H

*REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF3908	Fecha:	06/09/2024
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,040.8 H

*NIVELADO DE ACEITE DE MOTOR





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	MADECO	Solicitante:	RICARDO M	Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF3908	Fecha:	06/09/2024
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,040.8 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE LIMPIEZA EL RADIADOR.