



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3877	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,912.2 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ADITAMIENTO DOBLE HORQUILLA”

***SE DESARMA POR COMPLETO PARA SU MANTENIMIENTO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3877	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,912.2 HRS

*CONDICIONES EN LAS QUE ESTABA EL ADITAMIENTO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3877	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,912.2 HRS

*DESMONTAJE DE DESLIZANTES PARA SU REEMPLAZO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3877	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,912.2 HRS

*LIMPIEZA DE HORQUILLAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3877	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,912.2 HRS

*DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE ADITAMIENTO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3877	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,912.2 HRS

***LIMPIEZA DE ADITAMIENTO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3877	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,912.2 HRS

***SE HACE LIMPIEZA A DESPLAZADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3877	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,912.2 HRS

***REEMPLAZO DE DESLIZANTES SUPERIOR DE ADITAMIENTO DOBLE HORQUILLA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3877	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,912.2 HRS

***REEMPLAZO DE DESLIZANTES INFERIORES DE ADITAMIENTO DOBLE HORQUILLA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3877	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,912.2 HRS

***REEMPLAZO DE DESLIZANTES DE ADITAMIENTO DOBLE HORQUILLA**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3877	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,912.2 HRS

*ENGRASADO DE ADITAMIENTO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3877	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,912.2 HRS

*ENGRASADO DE DESPLAZADOR Y DESLIZANTES





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3877	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,912.2 HRS

*ENGRASADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3877	Fecha:	05/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	7,912.2 HRS

✓ EQUIPO QUEDA OPERATIVO, SE MONTO EL ADITAMIENTO DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

