



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	INT423	Fecha:	06/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	10,353 HRS

FALLA REPORTADA: “RUEDO EXTRAÑO EN RUEDA TRASERA Y TRUENA AL QUEBRAR LA DIRECCIÓN”





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	INT423	Fecha:	06/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	10,353 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE BALERO DE ESPIGAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	INT423	Fecha:	06/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	10,353 HRS

*REEMPLAZO DE TUERCAS DE AJUSTE DE RUEDAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	INT423	Fecha:	06/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	10,353 HRS

***REEMPLAZO DE MAZA TRASERA DE DIRECCIÓN**

***REEMPLAZO DE BIRLOS DE RUEDAS TRASERAS**

