



Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	INTSN	Fecha:	07/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:		Horómetro:	16,297 HRS

***SE CORRIGE LINEA QUE ESTABA SULFATADA DEL SENSOR DE ASIENTO**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	INTSN	Fecha:	07/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:		Horómetro:	16,297 HRS

***SE AJUSTAN LAS 4 BUJIAS POR RUIDO EXTRAÑO EN EL MOTOR, SE ESCAPABA LA COMPRESIÓN POR BUJIAS SUELTAS**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-36	N. Orden:	INTSN	Fecha:	07/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U22255	Ubicación:		Horómetro:	16,297 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

