



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3878	Fecha:	07/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,414 HRS

***SE SOLDÓ PLACA DE BALANCEADOR**





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3878	Fecha:	07/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,414 HRS

*INSTALACIÓN DE DESLIZANTES INFERIORES DE ADITAMIENTO DOBLE HORQUILLA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3878	Fecha:	07/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,414 HRS

*DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE HORQUILLAS





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3878	Fecha:	07/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,414 HRS

*INSTALACIÓN DE DESLIZANTES INFERIORES DE ADITAMIENTO DOBLE HORQUILLA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3878	Fecha:	07/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,414 HRS

*REEMPLAZO DE DESLIZANTES INFERIORES DE ADITAMIENTO DOBLE HORQUILLA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3878	Fecha:	07/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,414 HRS

***REEMPLAZO DE DESLIZANTES DE ADITAMIENTO DOBLE HORQUILLA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3878	Fecha:	07/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,414 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE GATO DE DOBLE HORQUILLA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3878	Fecha:	07/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,414 HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE GATO DE DOBLE HORQUILLA**





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3878	Fecha:	07/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,414 HRS

*REEMPLAZO DE SELLOS DE GATO DE DESPLAZADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3878	Fecha:	07/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,414 HRS

***REEMPLAZO DE SELLOS DE GATO DE DESPLAZADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3878	Fecha:	07/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,414 HRS

*MONTAJE DE ADITAMIENTO ENGRASADO





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF3878	Fecha:	07/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,414 HRS

*MONTAJE DE ADITAMIENTO COMPLETO

