



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	09/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6418.2 HRS

"FUGA DE HIDRÁULICO"

***IDENTIFICACIÓN DE FUGA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	09/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6418.2 HRS

*DRENADO Y NIVELADO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	09/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6418.2 HRS


***REEMPLAZO DE SELLOS DEL GATO DE DESPLAZADOR DOBLE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	09/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6418.2 HRS

*REPARACIÓN DE FUGA





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF SN	Fecha:	09/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6418.2 HRS

*HOROMETRO DEL EQUIPO

