



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/09/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,781.5 HRS

“NO ARRANCA, ENCENDÍA CÓDIGO EN EL TABLERO”

*** FALLA ENCONTRADA EN LA BOBINA DE ENCENDIDO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/09/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,781.5 HRS

***SE LE HIZO LIMPIEZA A LA BOBINA DEL ENCENDIDO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	18/09/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,781.5 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE LA BOBINA YA QUE INVIERTE LA TIERRA EN CORRIENTE