



|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |                  |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0128 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3940 | <b>Fecha:</b>     | 19/09/2024       |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25            | <b>Serie:</b>     | 91739     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11, 624.9<br>HRS |

## “REEMPLAZO DE DESLIZANTES SUPERIORES E INFERIORES LATERALES DE DESPLAZADOR”

### \*DESMONTAJE DE CARETES DE CUCHILLAS PAR SERVICIO DE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |                  |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0128 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3940 | <b>Fecha:</b>     | 19/09/2024       |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25            | <b>Serie:</b>     | 91739     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11, 624.9<br>HRS |

**\*DESMONTAJE DE CARETES DE CUCHILLAS PARA SERVICIO DE LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |                  |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0128 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3940 | <b>Fecha:</b>     | 19/09/2024       |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25            | <b>Serie:</b>     | 91739     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11, 624.9<br>HRS |

### \*REEMPLAZO DE DESLIZANTES SUPERIORES E INFERIORES DE DESPLAZADOR





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |                  |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0128 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3940 | <b>Fecha:</b>     | 19/09/2024       |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FGU25            | <b>Serie:</b>     | 91739     | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 11, 624.9<br>HRS |

## \*HORÓMETRO

