



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3937	Fecha:	17/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,034.8 HRS

"REEMPLAZO DE MAGUERA DE ADITAMIENTO"

***REEMPLAZO DE MANGUERAS DE DESPLAZADOR (AMBAS ROTAS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3937	Fecha:	17/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,034.8 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3937	Fecha:	18/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,037.8 HRS

"FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO"


***SE REVISÓ LAS CONEXIONES POR SI NO ESTABA FUGANDO Y SE ENCONTRÓ UNA MANGUERA DAÑADA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3937	Fecha:	18/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,037.8 HRS

***SE CAMBIÓ LA MANGUERA DEL DESPLAZADOR QUE ESTABA DAÑADA**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3937	Fecha:	18/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,037.8 HRS

* SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3937	Fecha:	18/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,037.8 HRS

*HORÓMETRO





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF3937	Fecha:	18/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,037.8 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REQUIERE MÁS ACEITE HIDRÁULICO