



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3966	Fecha:	18/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	25,045.2 H

“EL VOLANTE ESTÁ RIGIDO PARA DAR VUELTA”

*** REVISIÓN DE ORBITROL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3966	Fecha:	18/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	25,045.2 H

*INSTALACIÓN DE ORBITROL DE DIRECCIÓN NUEVO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3966	Fecha:	18/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	25,045.2 H

***SE REEMPLAZA EJE DE DIRECCIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3966	Fecha:	18/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	25,045.2 H

*HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0120	N. Orden:	KAUF3966	Fecha:	18/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	17649	Ubicación:	PARAÍSO	Horómetro:	25,045.2 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE ORBITROL DE DIRECCIÓN.
- REQUIERE REEMPLAZO DE BIRLOS TRASEROS POR DESGASTE.
- SE INSTALA ORBITROL PENDIENTE.