



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3949	Fecha:	25/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,858 HRS

“REEMPLAZO DE DESLIZANTES LATERAL SUPERIOR E INFERIOR, REEMPLAZO DE LLANTAS”

***REEMPLAZO DE DESLIZANTE INFERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3949	Fecha:	25/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,858 HRS

*REEMPLAZO DE DESLIZANTE SUPERIOR DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3949	Fecha:	25/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,858 HRS


***ENGRASADO GENERAL DE CARRO PORTA HORQUILLAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3949	Fecha:	25/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,858 HRS

*REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3949	Fecha:	25/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,858 HRS

*REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS





VHSA-0155

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0155	N. Orden:	KAUF3949	Fecha:	25/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	95308	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	5,858 HRS

*HORÓMETRO

