



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF22	Fecha:	25/09/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	14,068.3H

“FUGA DE ACEITE POR MAGUERAS VIAJERAS”

***SE DESMONTAN MANGUERAS (QUEDANDO LAS MISMAS) PORQUE LAS QUE TRAJERON SON MUCHO MÁS CORTAS**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF22	Fecha:	25/09/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	14,068.3H

***SE DESMONTAN MANGUERAS (QUEDANDO LAS MISMAS) PORQUE LAS QUE TRAJERON SON MUCHO MÁS CORTAS**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF22	Fecha:	25/09/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	14,068.3H

OTRAS OBSERVACIONES:

- RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (3 LTS)
- FALTA COLOCAR CARRETE PARA MANGUERA EN GATO CENTRAL
- INSTALACIÓN Y CHEQUEO DE CLAXON
- PRESENTA FALLO EN PALANCAS DE MANDO (AVECES NO HACE LOS MANDOS)
- REQUIERE CAMBIO DE MANGUERAS DE DESPLAZADOR



Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0019	N. Orden:	KAUF22	Fecha:	25/09/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	2P5000	Serie:	AT353187	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	14,068.3H

*HORÓMETRO

