



|          |        |              |                   |            |           |            |              |            |             |
|----------|--------|--------------|-------------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|
| Empresa: | CORONA | Solicitante: | SAMANTHA RIQUELME | Código QR: | VHSA-0135 | N. Orden:  | KAUF3948     | Fecha:     | 27/09/2024  |
| Equipo:  | TOYOTA | Modelo:      | 8FG45             | Serie:     | 20100     | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | 8,123.9 HRS |

## ***“REUBICACIÓN DE BASE DE REPARTIDOR DE ADITAMENTO DOBLE HORQUILLA”***

**\*SE REUBICA BASE Y GUÍAS DE REPARTIDOR DE ADITAMENTO POR DAÑOS A MANGUERAS HIDRÁULICAS**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3948     | <b>Fecha:</b>     | 27/09/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 8,123.9 HRS |

**\*SE REUBICA BASE Y GUÍAS DE REPARTIDOR DE ADITAMENTO POR DAÑOS A MANGUERAS HIDRÁULICAS**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3948     | <b>Fecha:</b>     | 27/09/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 8,123.9 HRS |

**\*HORÓMETRO**





|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |              |                   |             |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0135 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF3948     | <b>Fecha:</b>     | 27/09/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 8FG45             | <b>Serie:</b>     | 20100     | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 8,123.9 HRS |

**OTRAS OBSERVACIONES:****\*ALARMA DE REVERSA SUENA POCO**