





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF29	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	9,203.7 HRS

“FUGA DE ACEITE EN LA FLECHA, SE ROMPIÓ EL SELLO Y ESTÁ TIRANDO DEMASIADO ACEITE”

***REEMPLAZO DE TRANSMISIÓN POR FUGA DE ACEITE EN LA FLECHA CARDAN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF29	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	9,203.7 HRS

*REEMPLAZO DE TRANSMISIÓN POR FUGA DE ACEITE EN LA FLECHA CARDAN





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF29	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	9,203.7 HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF29	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	9,203.7 HRS

***SE INTERCAMBIA CUERPO DE VÁLVULAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF29	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	9,203.7 HRS

*HORÓMETRO

