



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF27	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,576.4 H

“REPARACIÓN DE FALLA DE CALENTAMIENTO”

***REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF27	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,576.4 H

***SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (10 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF27	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,576.4 H

*REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF27	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,576.4 H

*HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF27	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	10,576.4 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE JUNTA DE LA CABEZA Y HACERLE PRUEBA HIDROSTÁTICA