



Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MON-09	N. Orden:	KAUF32	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:		Horómetro:	6,491.5 HRS

“EL EQUIPO NO SE ESTA USANDO POR FALTA DE ACEITE EN LA CAJA”

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (3 LTS)**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MON-09	N. Orden:	KAUF32	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:		Horómetro:	6,491.5 HRS

***HOROMETRO**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MON-09	N. Orden:	KAUF32	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:		Horómetro:	6491.5 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO LATERAL IZQUIERDO LEVANTE
- SE REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO CENTRAL DE LEVANTE
- BANDA DE ALTERNADOR HACE RUIDO, REQUIERE REEMPLAZO