



Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MON-09	N. Orden:	KAUF32	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:		Horómetro:	6,493.1 HRS

"FUGA DE ACEITE HIDRAULICO EN GATOS"

***DESMONTADO DE CILINDRO CENTRAL PARA REEMPLAZAR SELLOS**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MON-09	N. Orden:	KAUF32	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:		Horómetro:	6,493.1 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO EN GATOS

****DESMONTADO DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL IZQUIERDO PARA REEMPLAZAR SELLOS***





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MON-09	N. Orden:	KAUF32	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:		Horómetro:	6,493.1 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO EN GATOS

****DESMONTADO DE CILINDRO DE INCLINACION LADO IZQUIERDO PARA REEMPLAZAR SELLOS***





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MON-09	N. Orden:	KAUF32	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:		Horómetro:	6,493.1 HRS

***HOROMETRO**

