



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF41	Fecha:	02/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,627.3 HRS

“CAMBIO DE SELLOS E INSTALACIÓN DE CILINDRO DE ADITAMENTO DOBLE HORQUILLA”

***REEMPLAZO DE SELLOS Y MONTAJE DE CILINDRO ADITAMENTO DOBLE HORQUILLA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF41	Fecha:	02/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,627.3 HRS

*REEMPLAZO DE SELLOS Y MONTAJE DE CILINDRO ADITAMENTO DOBLE HORQUILLA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF41	Fecha:	02/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,627.3 HRS

*REEMPLAZO DE SELLOS Y MONTAJE DE CILINDRO ADITAMENTO DOBLE HORQUILLA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF41	Fecha:	02/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,627.3 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (12 LTS HASTA SU NIVEL)**

***RELLENO DE ANTICONGELANTE (3 LTS PARA SU NIVEL)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF41	Fecha:	02/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	6,627.3 HRS

*HORÓMETRO

