



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS”

*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H


*REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H

*REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H

*REEMPLAZO DE FILTRO Y ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H

*REEMPLAZO DE FILTRO DE HIDRÁULICO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H

*REEMPLAZO DE FILTRO HIDRÁULICO DE SUCCIÓN Y RETORNO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H

*HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF59	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	10,577.8 H

OTRAS OBSERVACIONES:

REEMPLAZO DE BAYONETA DE CAJA DE TRANSMISIÓN

