



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF64	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,258.6 H

“NO ESTÁ EN BUENAS CONDICIONES PARA OPERAR (CALENTAMIENTO Y FUGA DE ANTICONGELANTE)”

***INSPECCIÓN DE FALLAS, POR PROBLEMA DE CALENTAMIENTO. LAVADO A PRESIÓN DE RADIADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF64	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,258.6 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- NO PRESENTA CALENTAMIENTO (EQUIPO TRABAJANDO)
- REQUIERE REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR
- DESAJUSTE EN EL DIFERENCIAL

