





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF60	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,213.2 HRS

“FUGAS DE ACEITE”

REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (4 METROS UTILIZADOS)





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF60	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,213.2 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (4 METROS UTILIZADOS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF60	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,213.2 HRS

*REEMPLAZO DE TAPÓN DE RADIADOR





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF60	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	9,213.2 HRS

***HORÓMETRO**