





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF98	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,233.1HRS

“SE DESPRENDIÓ LA BASE DE REPARTIDOR DE ADITAMENTO DOBLE HORQUILLA”

***REUBICACIÓN DE REPARTIDOR DE ADITAMENTO DOBLE HORQUILLA, CAMBIO DE TORNILLOS Y REUBICACIÓN DE MANGUERAS.**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF98	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,233.1HRS

***REUBICACIÓN DE REPARTIDOR DE ADITAMENTO DOBLE HORQUILLA, CAMBIO DE TORNILLOS Y REUBICACIÓN DE MANGUERAS.**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF98	Fecha:	09/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	8,233.1HRS

*HORÓMETRO

