



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF109	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	10,468HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF109	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	10,468HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF109	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	10,468HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF109	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	10,468HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF109	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	10,468HRS

*HORÓMETRO Y PLACA





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF109	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	10,468HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DEL TAPÓN DEL CARTER YA QUE SE ENCUENTRA BARRIDO DE LA CABEZA