



Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF73	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	CUNDUACAN	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF73	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	CUNDUACAN	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF73	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	CUNDUACAN	Horómetro:	HRS

*DEPÓSITO DE GRASA





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF73	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	CUNDUACAN	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF73	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	CUNDUACAN	Horómetro:	HRS


*REEPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF73	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	CUNDUACAN	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE DIESEL





Empresa:	INTERLAKEN	Solicitante:	KARLA JAZMIN BAUTISTA	Código QR:	VHSA-0321	N. Orden:	KAUF73	Fecha:	10/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD350	Serie:	013503F5075	Ubicación:	CUNDUACAN	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE EL LAVADO DE EQUIPO