



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF80	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	11,556.7H

“REPARACIÓN DE FUGA DE TRANSMISIÓN DE HYSTER H3.5UT

***EL MOTOR QUE SE ENTREGÓ MONTADO EN EL EQUIPO HYSTER #02, FUE DESMONTADO POR EL PERSONAL DE CEMEX PARA MOTARLO EN OTRO EQUIPO MODELO 5192035h CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN CLG20002hKT044133.**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF80	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	11,556.7H

*DESMONTAJE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF80	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	11,556.7H

*REEMPLAZO DE RETEN DE CANDELERO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF80	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	11,556.7H

*REEMPLAZO DE RETEN DE CANDELERO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF80	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	11,556.7H

*INSTALACIÓN DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF80	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	11,556.7H


*INSTALACIÓN DE BOMBA DE ALTA PRESIÓN HIDRÁULICA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF80	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	11,556.7H

*INSTALACIÓN DE BOMBA DE ALTA PRESIÓN HIDRÁULICA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF80	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	11,556.7H

*SOPORTES DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF80	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	11,556.7H


*INSTALACIÓN DE RADIADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF80	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	11,556.7H

*INSTALACIÓN DE RADIADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF80	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	11,556.7H

*REEMPLAZO DE ORING





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF80	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	11,556.7H


*MONTAJE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF80	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	11,556.7H

*MONTAJE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0328	N. Orden:	KAUF80	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	11,556.7H

OTRAS OBSERVACIONES:

- RELLENO DE ANTICONGELANTE (2LTS), SE ENCONTRÓ BAJO DE NIVEL.
- REQUIERE URGENTEMENTE SU SERVICIO PREVENTIVO
- QUEDA OPERATIVO EL MOTOR SIN FUGA DE ACEITE Y NINGÚN PENDIENTE
- EL EQUIPO QUE LE MONTÓ EL MOTOR POR EL PERSONAL DE CEMEX PRESENTÓ BAJO NIVEL DE ANTICONGELANTE Y SE ENCONTRÓ ROTO EL ESCAPE, ESO PUEDE PRESENTAR CALENTAMIENTO EN EL MOTOR Y REQUIERE SOPLETEAR EL FILTRO DIARIAMENTE.
- SE ENTREGA RETEN DE TRANSMISIÓN AL INGENIERO