



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF79	Fecha:	05/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	9,238.4 HRS

“PÉRDIDA DE FUERZA Y SE ESCUCHA COMO SI NO TRABAJARAN LOS PISTONES, PRENDIÓ TESTIGO”

***SE REALIZA SERVICIO CORRECTIVO POR FALLO EN CARBURACIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF79	Fecha:	05/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	9,238.4 HRS

***SE REALIZA SERVICIO CORRECTIVO POR FALLO EN CARBURACIÓN**





VHSA-0130

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF79	Fecha:	05/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	9,238.4 HRS

*HORÓMETRO

