



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF133	Fecha:	15/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

“NO ARRANCA”

***REEMPLAZO DE 4 BUJÍAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF133	Fecha:	15/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

*CAMBIO DE DISTRIBUIDOR COMPLETO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0144	N. Orden:	KAUF133	Fecha:	15/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	37900	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	HRS

*PLACA

