



Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF144	Fecha:	16/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:		Horómetro:	6,561.3 HRS

“SE ROMPIÓ EL BALERO DE LA CANASTA”

***REEMPLAZO DE CARRO DESLIZANTE DE LEVANTE**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF144	Fecha:	16/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:		Horómetro:	6,561.3 HRS

***REEMPLAZO DE CARRO DESLIZANTE DE LEVANTE**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF144	Fecha:	16/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:		Horómetro:	6,561.3 HRS

***REEMPLAZO DE BALERO DE MASTIL DE CARRO DESLIZANTE DE LEVANTE**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF144	Fecha:	16/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:		Horómetro:	6,561.3 HRS

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (8 LTS)**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF144	Fecha:	16/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:		Horómetro:	6,561.3 HRS

*PLACA

