



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3950	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,896 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA DE IGNICIÓN”


***REEMPLAZO DE BOBINA DE IGNICIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3950	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,896 HRS

*REEMPLAZO DE BOBINA DE IGNICIÓN





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0119	N. Orden:	KAUF3950	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03332	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	5,896 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA

