



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	15/10/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,602.5 HRS

“EL EQUIPO NO FUNCIONA CON GASOLINA”

REQUIERE REEMPLAZO DE RELEVADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	15/10/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,602.5 HRS

*PLACA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	15/10/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,602.5 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA
- REQUIERE SU SERVICIO PREVENTIVO MAYOR
- REQUIERE LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
- REQUIERE LAVADO DE INYECTORES