




|          |         |              |        |            |                  |            |               |            |             |
|----------|---------|--------------|--------|------------|------------------|------------|---------------|------------|-------------|
| Empresa: | DICONSA | Solicitante: |        | Código QR: | VHSA-0290        | N. Orden:  | KAUF104       | Fecha:     | 14/10/2024  |
| Equipo:  | TAILIFT | Modelo:      | G25P-5 | Serie:     | FGA0B-1330-03839 | Ubicación: | ALMACEN LERMA | Horómetro: | 8,290.5 HRS |

***“DEJÓ DE FUNCIONAR, NO FUNCIONAN LAS PALANCAS, LA REVERSA Y LO ELÉCTRICO. FUGA DE ACEITE EN EMPAQUES DEL MOTOR. REVISAR NIVELES DE ACEITE DE MOTOR Y TRANSMISIÓN”***

**\*EL EQUIPO SE ENCONTRÓ OPERATIVO Y FUE INTERVENIDO POR OTRA EMPRESA**

**\*SE LE HACE REVISIÓN DE NIVELES DE FLUÍDOS Y SE ENCUESTRAN A NIVEL**





|                 |         |                     |        |                   |                  |                   |               |                   |             |
|-----------------|---------|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0290        | <b>N. Orden:</b>  | KAUF104       | <b>Fecha:</b>     | 14/10/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25P-5 | <b>Serie:</b>     | FGA0B-1330-03839 | <b>Ubicación:</b> | ALMACEN LERMA | <b>Horómetro:</b> | 8,290.5 HRS |

## \*HORÓMETRO





|                 |         |                     |        |                   |                  |                   |               |                   |             |
|-----------------|---------|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0290        | <b>N. Orden:</b>  | KAUF104       | <b>Fecha:</b>     | 14/10/2024  |
| <b>Equipo:</b>  | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25P-5 | <b>Serie:</b>     | FGA0B-1330-03839 | <b>Ubicación:</b> | ALMACEN LERMA | <b>Horómetro:</b> | 8,290.5 HRS |

## OTRAS OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO REQUIERE SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR
- REQUIERE LAVADO DE RADIADOR

