




Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MON-09	N. Orden:	KAUF147	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,573.8HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS”

REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MON-09	N. Orden:	KAUF147	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,573.8HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MON-09	N. Orden:	KAUF147	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,573.8HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MON-09	N. Orden:	KAUF147	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,573.8HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MON-09	N. Orden:	KAUF147	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,573.8HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MON-09	N. Orden:	KAUF147	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,573.8HRS

*LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MON-09	N. Orden:	KAUF147	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,573.8HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MON-09	N. Orden:	KAUF147	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,573.8HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MON-09	N. Orden:	KAUF147	Fecha:	19/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,573.8HRS

*ENGRASADO EN GENERAL

